

Polsek Bogor Barat Respon Cepat Datangi Lokasi Kebakaran

Sjah Nur - KOTABOGOR.INDONESIASATU.ID

Aug 22, 2024 - 13:37



KOTA BOGOR – Anggota Polsek Bogor Barat Polresta Bogor Kota Polda Jabar respon cepat mendatangi TKP Kebakaran di wilayah Kelurahan Pasir Kuda.

Sesuai dengan arahan Kapolresta Bogor kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Anggota Polsek Bogor Barat gerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara

musibah kebakaran di daerah Kelurahan Pasir Kuda Bogor Barat.

“kami mendapat informasi dari warga telah terjadi peristiwa kebakaran, anggota langsung bergegas mendatangi TKP melakukan pendataan serta membantu memadamkan api agar tidak merembet ke tempat lain,” ucap Kapolsek Bogor Barat Kopol Sudar.

Menurut keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian, Tari selaku Ketua RT 1 RW 5 Kelurahan Pasir Kuda Bogor Barat, kejadian berawal pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB.

Saksi melihat ada kejadian kebakaran dan langsung berlari ke arah lokasi kejadian untuk melihat dari dekat, membantu semampunya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bogor Barat.

Berlokasi di gardu listrik Jalan Raya Ciomas RW 5 Kelurahan Pasir Kuda Bogor Barat, api diduga akibat konsleting arus pendek listrik.

“Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut namun mengakibatkan kerugian materi yang belum dapat dipastikan besarnya,” ujar Kopol Sudar.

“Api berhasil dipadamkan sekitar jam 22.30 WIB berkat kerjasama dari semua pihak,” pungkasnya.

1 Unit Kendaraan Pemadam Kebakaran dengan warga sekitar bersama-sama memadamkan api agar tidak membesar dan merembet ke pemukiman warga atau bangunan lainnya.

Terlihat di lokasi kejadian Bhabinkamtibmas Aipda Wawan, IPDA Imam kanit reskrim Polsek Bogor Barat selaku Pawas, Anggota Sabhara Polsek Bogor Barat beserta anggota Reskrim dan Intelkam Polsek Bogor Barat mengamankan lokasi kebakaran dan membantu memadamkan api bersama unit pemadam serta masyarakat sekitar.

Akibat kejadian tersebut sebagian wilayah Bojong Menteng kelurahan pasir kuda dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik, selanjutnya segera dilakukan perbaikan oleh Dinas PLN untuk mengganti alat yang rusak agar listrik dapat normal kembali.